

Nセンサー梱包手順書

シスメット株式会社

1. Nセンサー

・下記の箱・機器を用意してください。

①



・②の中身を一旦外に出して箱の底にケーブルを入れて②段ボールの中枠をもう一度入れてください。

②




・中枠にはまる様に機器を入れて閉じてください。



1.雨量計

・下記の箱・機器を用意してください。



・箱の中に機器を入れてください(ケーブルは写真の通りに入れてください。)



・ 風向風速計

・ 下記の箱・機器を用意してください。



・ ①の箱・風向風速計用クランプを用意します。



- ①の箱に風向風速計用クランプを入れてください。




- ①の箱を⑦の箱に入れます。




- 次に②の箱・風向風速計用ケーブル・アース線を用意します。

(必ず機器からケーブルは外してください。)




- ・②の箱の中風向風速計ケーブル・アース線を入れてください。



- ②の箱を⑦に入れてください。




- ・次に③の箱と風向風速計を用意します。



- ・③の箱を⑦の箱の真ん中に入れ風向風速計を入れます。



- ・④の箱を入れます。



- ・⑤は必ず○部分は写真の通りに羽をはさんでください。



- ・⑤の箱を入れます。



- ・⑥の箱を入れて閉じてください。




・ 段ボール・Nセンサー・風向風速計・雨量計梱包済みのものを用意してください。

①



②



③



・ ①を用意して②を一枚下に入れます。



・ 雨量計・風向風速計・Nセンサーの順番に入れていきます。



・ 隙間に緩衝材入れて②を入れたら段ボールを閉じてください。

